



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
ENCUENTRA QUE FALTAN TAPAS METALICAS DE 2 BOTAS (ROE

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:

SE ENCUENTRAN 1 POSTE DERRIBADO CON FRACTURAS,
SE DETECTAN ALGUNOS BACHES SOBRE LA FRANJA DEL DUCTO
EN EL AREA DONDE SE UBICA LA CASETA DE DART DE MEXICO SE PROPAGO UN INCENDIO EL CUAL FUE
CONTROLADO POR PERSONAL DE LA PLATA NO GNERODANOS EN LA EMR

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 05/03/2013 01:13:38p.m.
Fecha de aprobación: 11/04/2013 03:45:06p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal