



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
EXCAVACION DE POZO PROFUNDO POR DART DE MÉXICO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
EXCAVACIONES EN PROXIMIDADES DEL DUCTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:

EXCAVACIONES EN PROXIMIDADES DEL DUCTO FRENTE A LA CASETA DE REICHHOLD POR AGUA Y SANEAMIENTO DE ATLACOMULCO PARA REPARAR LINEA DE DRENAJE DE 40" (8 METROS APROXIMADAMENTE)
EXVAVACION DE POZO PROFUNDO EN PROXIMIDADES DEL DUCTO POR DART DE MÉXICO (APROX. 112 METROS)
QUEMA DE PASTIZAL EN EL BORDO DEL RIO LERMA SOBRE LA FRANJA DEL DUCTO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/04/2013 01:27:02p.m.

Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:32:38a.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal