



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
SE REPARA PINTURA DE LAS BOTAS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:  
NINGUNA

**8.- Comentarios adicionales:**  
LOS 2 POSTES FALTANTES FUERON DERRIBADOS POR VEHICULOS PESADOS SE PROGRAMA PARA LEVANTARLOS NUEVAMENTE

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 28/05/2013 06:27:54p.m.

**Fecha de aprobación:** 03/06/2013 01:45:15p.m.

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez