



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Oct-2013 07-Nov-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: SIN CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: NIVEL BAJO DEL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
CONAGUA REALIZA EXCABACIONES EN EL BORDO DEL RIO

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NINGUNA

b) Cambio de vegetación: NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:
FRENTE A REICHHOLD SE REALIZA REVESTIMIENTO DE LA TERRACERIA

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca