



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2014 07-Feb-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
NO HAY CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:  
NIVEL BAJO DEL RIO LERMA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS DE VALVULAS NECESITAN PINTURA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:  
NINGUNA

**8.- Comentarios adicionales:**  
INSPECCION DE FUGAS CON AGUA JABONOSA

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-May-2014

**Fecha de aprobación:** 21-May-2014

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca