



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2014 07-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO HAY CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: NIVEL BAJO DEL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS DE VALVULAS NECESITAN PINTURA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DUCTO

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
DOMO EN SILOS DE AGUA QUERENCIA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-May-2014

Fecha de aprobación: 21-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca