



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-May-2014 07-Jun-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO HAY CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: NIVEL BAJO DEL RIO LERMA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DE ALOJAMIENTO DEL DUCTO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 20-May-2014  
**Fecha de aprobación:** 21-May-2014  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca