



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Aug-2014 07-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
RECORRIDOS SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA A PIE


5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2014

Fecha de aprobación: 24-Sep-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López