



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Dec-2014 07-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
ALGUNOS DAÑOS SOBRE LA CICATRIZ DEL DUCTO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VIA

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 01-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López