

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jun-2015 07-Jul-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: BUEN ESTADO EL CRUCE CON EL RIO LERMA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DDV, CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO  
CRUCE- LINEA DE DESCARGA DRENAJE Y PLUVIAL EN EL RAMAL "C" Km 0+460 y Km 0+500

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**


CRUCE- LINEA DE DESCARGA DRENAJE Y PLUVIAL EN EL RAMAL "C" Km 0+460 y Km 0+500

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 07-Jan-2016  
**Fecha de aprobación:** 07-Jan-2016  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Aprobado por:** Neftalí López