



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2015 07-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO CRUCE CON EL RÍO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

EN EL CRUCE SE REALIZAN DOS DESCARGAS PLUVIALES CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÁMETRO Y UNA DE DRENAJE DE 15 CM DE DIÁMETRO CON EL PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO No. ZCS-061-SeG EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON LA SUPERVISIÓN DE IGASAMEX DE PARTE DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Jul-2015

Fecha de aprobación: 26-Aug-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López