



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Aug-2015 07-Sep-2015 REV. 0
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: EN BUENAS CONDICIONES CRUCE CON EL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas: BOTA DE CORTE CLIENTE STRETCHLINE LA TAPARON CON CONCRETO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

RECORRIDOS A PIE SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA
SE COLOCA LA CARPETA ASFÁLTICA EN LOS CRUCES REALIZADOS EL MES DE JULIO PASADO

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 06-Jan-2016
Fecha de aprobación: 07-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López