



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2015 07-Oct-2015 REV. 0
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO CRUCE CON EL RÍO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:

BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

RECORRIDOS SOBRE LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA A PIE SE ENCUENTRA INUNDADO PARTE DEL LA FRANJA DEL DERECHO DE VÍA POR LAS LLUVIAS.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

CRUCE - DESCARGA DE DRENAJE DEL CLIENTE COOPER STANDARD

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 06-Jan-2016
Fecha de aprobación: 07-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López