



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Nov-2015 07-Dec-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos:  
BUEN ESTADO EL CRUCE CON EL RIO LERMA

2.- Estado de registro de válvulas:  
BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

RECORRIDOS DIARIOS AL DDV, SE PRESENTO CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN EN EL TRANSCURSO DEL MES.  
MANTENIMIENTOS A REGULADORES Y A CAJAS DE EXTINTORES

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016  
Fecha de aprobación: 07-Jan-2016  
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
Aprobado por: Neftalí López