



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas de Atzacmulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
ENCUENTRA QUE FALTAN TAPAS METALICAS DE 2 BOTAS (ROE

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:
NINGUNA

8.- Comentarios adicionales:
SV-012, SV-013 EN AV. SALVADOR SANCHEEZ COLIN FRENTE A LA PLANTA DE TRANSFORMADORES

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21/06/2012 10:44:19a.m.

Fecha de aprobación: 22/06/2012 12:27:51p.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal