



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NINGUNA

b) Cambio de vegetación:  
NINGUNA

**8.- Comentarios adicionales:**

SE ENCUENTRA UN BACHE SOBRE EL DUCTO CON UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM APROXIMADAMENTE

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 31/07/2012 10:54:23p.m.  
**Fecha de aprobación:** 07/08/2012 03:27:28p.m.  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal