



| | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u> | FECHA DE LA REPARACIÓN: | <u>REV. 0</u> |
| LLENADO POR: | <u>Karel Cruz Hernandez</u> | <u>01/05/2013</u> | <u>RO-013</u> |

Ubicación: TAPON FILTRO COALECENTE

Justificación (origen de la falla):
FUGA POR FALTA DE TEFLON EN LA ROSCA

Procedimiento empleado:

Descripción general:

Herramientas y equipos empleados:
LLAVES ESPAÑOLAS Y TEFLON LLAVE ALLEN

Nombre de la empresa contratista: IGASAMEX

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
 1SE SECCIONO EL FILTRO USANDO EL BY PASS
 2SE PURGA SOLO LA CAMPANA
 3 SE PROCEDE A QUITAR LOS TAPONES (2)
 SE LES COLOCA CINTA TEFLON YA QUE TENIA TEFLON LIQUIDO
 6 SE COLOCAN EN SU LUGAR
 7 SE INSPECCIONA CON ELEQUIPO BACHARACH

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 31/05/2013 04:03:45p.m.
 Fecha de aprobación: 04/06/2013 10:53:30a.m.
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez