



SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	<u>06/08/2013</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** CONECTOR SEÑAL DE TUBING EN REGULADOR 99H EN COHISA

**Justificación (origen de la falla):**  
FUGA DESPUES DE MANTTO

**Procedimiento empleado:**  
N/A

**Descripción general:**  
SE APRITA EL CONECTOR

**Herramientas y equipos empleados:**  
LLAVES Y AGUA JABONOSA

**Nombre de la empresa contratista:** OPERACIONES IGASAMEX

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**  
FUGA GRADO 3 DETECTADA EN INSPECCION DE FUGAS CON AGUA JABONOSO, NO REQUIRO REEMPLAZAR MATERIAL SOLO TORQUE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 06/08/2013 04:22:48p.m.

**Fecha de aprobación:** 06/08/2013 04:53:21p.m.

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca