

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.		Periodo: 08-Dec-2015 al 07-Mar-2016				REV. 0
Fecha: 29-Feb-2016		Ficha:	RO-AU-04	1-149-000-M3-139		RO-AU-04
OF CURINAR ORFRATIVA			FOURO			
SEGURIDAD OPERATIVA 1. Candado en válvula de venteo:	$\overline{\checkmark}$		EQUIPO L 1. Nomex	DE PROTECCIÓN PE	ERSONA	
			2. Casco de s	oguridad		
2. Candado en válvula de seguridad:3. Candados rojos foliados en válvulas:			z. Casco de s 3. Orejeras	egundad		
4. Plano actualizado del sistema:	\Box		4. Lentes			
Sistema de tierras y pararrayos:			centes 5. Chaleco ref	leiante	I	
Solution de tierras y pararrayos. Puntos de ajuste de gasoducto (presión):	$\overline{\mathbf{A}}$		6. Guantes	icjanic		
o. i untos de ajuste de gasoddeto (presion).			7. Zapatos de	seguridad		
SEGURIDAD FÍSICA			VEHÍCUL	0		
1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado			1. Póliza de se	eguro		
2. Candado de seguridad en puerta de accesos	$\overline{\checkmark}$	2	2. Tarjeta de d	circulación	$\overline{\checkmark}$	
3. Extintores de PQS vigentes	\checkmark	;	3. Cables pas	a corriente	$\overline{\checkmark}$	
4. Extintor accesible y con señalética visible	\checkmark	4	4. Gato y herr	amientas	$\overline{\checkmark}$	
5. Concertina perimetral en buen estado			5. Reflejantes		$\overline{\checkmark}$	
6. Cono de viento operando y en buen estado		(6. Caja de her	ramientas	$\overline{\checkmark}$	
		-	7. Llanta de re	efacción c/cadena		
05ű AL 174 OLÓN		8	3. Camper en	buen estado		
SEÑALIZACIÓN	$\overline{\checkmark}$	(9. Torreta		\checkmark	
Cuenta con rótulos de número de emergencias	<u>✓</u>		10. Sin Golpes / Daños		\checkmark	
Cuenta con letreros de NO FUMAR Remba do identificación de ricegos NEDA	$\overline{\mathbf{A}}$	•	11. Licencia vigente operador12. Botiquin en Vehiculo			
Rombo de identificación de riesgos NFPA	$\overline{\mathbf{A}}$					
Letrero de acceso restringido Distrus en busa catala			13. Placas:	MWK4648		
5. Pintura en buen estado	V		14. Modelo:	RANGER 2015		
RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	_			IONES GENERALES		
Herramienta completa	$\overline{\square}$	SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL ÁREA				
Explosimetro verificado y disponible			QUITANDO LA MALEZA. SE PROGRAMA LA RECARGA DE LOS			
3. Refacciones de emergencias	$\overline{\Box}$		EXTINTORES			
Directorio de emergencias en celular	$\overline{\square}$		SE COMPRARA EL CANDADO PARA LA LLANTA			NTA
5. Planos actualizados	$\overline{\Box}$		DE REFACCIÓN EN LA AGENCIA			
Manual de operación y mantenimiento	$\overline{\Box}$					
7. Manuales de los equipos del sistema	$\overline{\square}$					
Manual de SST y PPA actualizado del sistema	$\overline{\checkmark}$	L				
Rev. No./ Resp. Descripción Fecha	Fecha de registro: Fecha de aprobación:		gistro:	31-Mar-2016		
			obación:	19-Apr-2016		
Elabo		Elabora	ado por:	Karel Cruz Hernandez		
	Autorizadopor:			Neftalí López		

Página 1 de 1