



IGASAMEX

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS
PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.
Fecha: 31-Mar-2016

Periodo: 08-Mar-2016 al 07-Jun-2016
Ficha: RO-AU-04-149-000-M3-142

REV. 0
RO-AU-04

SEGURIDAD OPERATIVA

- 1. Candado en válvula de venteo: [checked]
2. Candado en válvula de seguridad: [checked]
3. Candados rojos foliados en válvulas: []
4. Plano actualizado del sistema: [checked]
5. Sistema de tierras y pararrayos: [checked]
6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión): [checked]

SEGURIDAD FÍSICA

- 1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado []
2. Candado de seguridad en puerta de accesos [checked]
3. Extintores de PQS vigentes [checked]
4. Extintor accesible y con señalética visible [checked]
5. Concertina perimetral en buen estado []
6. Cono de viento operando y en buen estado []

SEÑALIZACIÓN

- 1. Cuenta con rótulos de número de emergencias [checked]
2. Cuenta con letreros de NO FUMAR [checked]
3. Rombo de identificación de riesgos NFPA [checked]
4. Letrero de acceso restringido [checked]
5. Pintura en buen estado [checked]

RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

- 1. Herramienta completa [checked]
2. Explosímetro verificado y disponible [checked]
3. Refacciones de emergencias [checked]
4. Directorio de emergencias en celular [checked]
5. Planos actualizados [checked]
6. Manual de operación y mantenimiento [checked]
7. Manuales de los equipos del sistema []
8. Manual de SST y PPA actualizado del sistema [checked]

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA

- 1. Nomex [checked]
2. Casco de seguridad [checked]
3. Orejeras [checked]
4. Lentes [checked]
5. Chaleco reflejante [checked]
6. Guantes [checked]
7. Zapatos de seguridad [checked]

VEHÍCULO

- 1. Póliza de seguro []
2. Tarjeta de circulación [checked]
3. Cables pasa corriente [checked]
4. Gato y herramientas [checked]
5. Reflejantes [checked]
6. Caja de herramientas [checked]
7. Llanta de refacción c/cadena []
8. Camper en buen estado []
9. Torreta [checked]
10. Sin Golpes / Daños [checked]
11. Licencia vigente operador [checked]
12. Botiquín en Vehículo []
13. Placas: MWK4648
14. Modelo: 2015

OBSERVACIONES GENERALES

Las Mallas de las casetas están muy oxidadas al igual que las concertinas.
El soporte del cono de viento esta dañado.
Se requiere el cambio de los letreros.

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Mar-2016
Fecha de aprobación: 19-Apr-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López