



IGASAMEX

REPORTE DE REVISIÓN DE RECURSOS
PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.
Fecha: 04-Dec-2015

Periodo: 08-Sep-2015 al 07-Dec-2015
Ficha: RO-AU-04-149-000-M3-46

REV. 0
RO-AU-04

SEGURIDAD OPERATIVA

- 1. Candado en válvula de venteo: [checked]
2. Candado en válvula de seguridad: [checked]
3. Candados rojos foliados en válvulas: [ ]
4. Plano actualizado del sistema: [checked]
5. Sistema de tierras y pararrayos: [checked]
6. Puntos de ajuste de gasoducto (presión): [checked]

SEGURIDAD FÍSICA

- 1. Muros y/o malla ciclónica en buen estado [ ]
2. Candado de seguridad en puerta de accesos [checked]
3. Extintores de PQS vigentes [checked]
4. Extintor accesible y con señalética visible [checked]
5. Concertina perimetral en buen estado [ ]
6. Cono de viento operando y en buen estado [ ]

SEÑALIZACIÓN

- 1. Cuenta con rótulos de número de emergencias [checked]
2. Cuenta con letreros de NO FUMAR [checked]
3. Rombo de identificación de riesgos NFPA [checked]
4. Letrero de acceso restringido [checked]
5. Pintura en buen estado [ ]

RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

- 1. Herramienta completa [checked]
2. Explosímetro verificado y disponible [checked]
3. Refacciones de emergencias [checked]
4. Directorio de emergencias en celular [checked]
5. Planos actualizados [checked]
6. Manual de operación y mantenimiento [ ]
7. Manuales de los equipos del sistema [ ]
8. Manual de SST y PPA actualizado del sistema [checked]

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA

- 1. Nomex [checked]
2. Casco de seguridad [checked]
3. Orejeras [checked]
4. Lentes [checked]
5. Chaleco reflejante [checked]
6. Guantes [checked]
7. Zapatos de seguridad [checked]

VEHÍCULO

- 1. Póliza de seguro [ ]
2. Tarjeta de circulación [checked]
3. Cables pasa corriente [ ]
4. Gato y herramientas [checked]
5. Reflejantes [checked]
6. Caja de herramientas [checked]
7. Llanta de refacción c/cadena [checked]
8. Camper en buen estado [ ]
9. Torreta [checked]
10. Sin Golpes / Daños [ ]
11. Licencia vigente operador [checked]
12. Botiquín en Vehículo [ ]
13. Placas: MWK4648
14. Modelo: RANGER 2015

OBSERVACIONES GENERALES

Pendientes:
-Faltan candados rojos foliados
-La malla instalada en las casetas mas antiguas se encuentra muy oxidada.
-La concertina esta muy oxidada.
-El Soporte del cono de viento esta dañado y necesita ser remplazado
- Se necesita reparar la pintura de las bardas y estructura de casetas

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016
Fecha de aprobación: 25-Jan-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Neftalí López