



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. PERIODO: 31-May-2015
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: Sin Frecuencia

Localizacion y tipo de la falla: FUGA EN VÁLVULA DE ALIVIO DE EMR COHISA
Fecha de falla: Sábado, 20 de Junio de 2015

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:
Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: N/A
Otro (Especificar): POR SUCIEDAD EN LOS SELLOS

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing
Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#
Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: _____ Escape: _____

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: _____ Cedula: _____
Polietileno Alta Densidad: _____ Cedula: _____
Polietileno Baja Densidad: _____ Cedula: _____

Tamaño de Tubería: _____

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: 35 PSIG

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): _____

Sobre nivel de piso: OK Subterráneo: _____

Naturaleza de la reparación: LIMPIEZA DE LOS SELLOS

Fecha de Inicio: Sábado, 20 de Junio de 2015 Fecha de Terminación: Sábado, 20 de Junio de 2015

Material utilizado en la reparación: EXTILSON, MANGUERA REGULADOR AGUA JABONOSA PINTURA

Equipo utilizado: MANÓMETRO DIGITAL

Comentarios: SELLO CORRECTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Jun-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López