



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>03-Jun-2016</u>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>Sin Frecuencia</u>

Localizacion y tipo de la falla: CONECTOR DE INSTRUMENTACIÓN EN PCV-01
Fecha de falla: Martes, 12 de Enero de 2016

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:
Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: N/A
Otro (Especificar): _____

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing
Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#

Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: Escape: 200 ppm

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: OK Cedula: _____
Polietileno Alta Densidad: _____ Cedula: _____
Polietileno Baja Densidad: _____ Cedula: _____

Tamaño de Tubería: 1/2"

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: 750

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): _____

Sobre nivel de piso: OK Subterráneo: _____

Naturaleza de la reparación: CAMBIO DE SELLO TEFLON Y TORQUE ADECUADO

Fecha de Inicio: Domingo, 29 de Mayo de 2016 Fecha de Terminación: Domingo, 29 de Mayo de 2016

Material utilizado en la reparación: SELO TEFLON, LLAVES ESPAÑOLAS

Equipo utilizado: _____

Comentarios: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Jun-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López