



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 03-Jun-2016
LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: Sin Frecuencia

Localizacion y tipo de la falla: INTERCONEXIÓN / FUGA EN BRIDA DEL CUERPO DE LA VALVULA BV-012

Fecha de falla: Martes, 14 de Junio de 2016

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:

Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: N/A

Otro (Especificar): N/A

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing

Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#

Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: Escape: 30 000 ppm

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: _____ Cedula: _____

Polietileno Alta Densidad: _____ Cedula: _____

Polietileno Baja Densidad: _____ Cedula: _____

Tamaño de Tubería: 2"

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: 750 psi

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): CAMBIO DE VALVULA

Sobre nivel de piso: OK Subterráneo: _____

Naturaleza de la reparación: REEMPLAZO DE LA VALVULA

Fecha de Inicio: Sábado, 26 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: Sábado, 26 de Marzo de 2016

Material utilizado en la reparación: LLAVES ESPAÑOLAS, JUNTAS GARLOCK, MANERAL Y DADOS, PINTURA

Equipo utilizado: SEWERIN

Comentarios: SE PROGRAMA LIBRANZA CON LOS CLIENTES

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 14-Jun-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Autorizado por: Neftalí López