



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En general todos los cruces estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 En buenas condiciones el cruce km 0 + 450 .

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
 No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

8.- Comentarios adicionales:
 Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/02/2013 02:22:41p.m.

Fecha de aprobación: 18/02/2013 03:34:31p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández