



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
En general todos los cruces estan en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones el cruce km 0 + 450 .
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
NO
- b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/02/2013 02:19:53p.m.

Fecha de aprobación: 18/02/2013 03:34:56p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández