



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Feb-2013 07-Mar-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En general todos los cruces permanecen en buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:

Buena condicion cruce Km 0 + 450 .

c) Cruces de arroyos:

No aplica.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas dia 9 de marzo 2013 , prueba de sniff bien, en general todo el sistema operando adecuadamente.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Jesús Arnoldo Meráz Fernández