



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
general todos los cruces carreteros permanecen en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:  
En buena condición cruce de ferrocarril km 0 + 450.
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No
- b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan toma de lecturas semanales, patrullaje diario, calidad de gas, prueba de sniff en general todo el sistema operando adecuadamente.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 11/04/2013 03:20:23p.m.

**Fecha de aprobación:** 29/04/2013 04:38:41p.m.

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández