



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: Mayo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
general todos los cruces carreteros permanecen en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:
En buena condición cruce de ferrocarril km 0 + 450.
- c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:

Normal.

- b) Cambio de vegetación:

Normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan tomas de lecturas semanales y calidad de gas día 8 de mayo 2013 , prueba de sniff bien, en general todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/05/2013 09:53:56p.m.

Fecha de aprobación: 29/05/2013 03:23:39p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández