



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones el cruce de ferrocarril km 0 + 450

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, se carga calidad de gas dia 10 de junio, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20/06/2013 04:27:42p.m.

Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:18:57p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández