



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones el cruce de ferrocarril km 0 + 450.

c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
No aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas, captura de presiones, temperatura en bitacora, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25/06/2013 05:00:41p.m.

**Fecha de aprobación:** 29/06/2013 12:19:11p.m.

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández