



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones el cruce de ferrocarril km 0 + 450 .

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Normal

b) Cambio de vegetación:
Normal

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, calidad de gas el dia 9 de septiembre, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente. El dia 5 de septiembre se dio apertura a la valvula roja para el inicio de operaciones en usuario Coca cola.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/09/2013 08:32:28p.m.

Fecha de aprobación: 30/09/2013 04:44:55p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández