



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En general todos los cruces carreteros en buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
En buena condición cruce de ferrocarril KM 0 + 450.

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No se presentan

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se presentan.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Normal.

b) Cambio de vegetación:
Normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, calidad de gas el dia 08 de octubre 2013, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, monitoreos constantes en interconexión y casetas. Todo el sistema operando adecuadamente.
Se encontraron dos postes tirados en DDV y se reinstalan en la misma semana. Se efectua calibración en interconexión(presión y temperatura) el día 21 de octubre 2013.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/10/2013 04:22:46p.m.

Fecha de aprobación: 31/10/2013 09:45:10p.m.

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández