



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	<b>RO-002</b>

- 1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**
- a) Cruces carreteros:  
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones
- b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones el cruce de ferrocarril km 0 + 450 .
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
No aplica

- 3.- Señalización del gasoducto**
- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Perforación por parte de CESPT terminación día 26 de diciembre 2013.

- 7.- Indicaciones de fuga**
- a) Cambios de coloración del suelo:  
Normal.
- b) Cambio de vegetación:  
Normal.

**8.- Comentarios adicionales:**  
Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, calidad de gas el 09 de diciembre 2013, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, perforación terminada en KM 0 + 260 ( frente a samsung) a 1.50 metros de distancia del gasoducto por parte de CSPT con monitoreo igasamex durante la misma, se recargan extinguidores del sistema día 04 de diciembre 2013 , operación normal durante el periodo.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02/12/2013 08:32:25p.m.

**Fecha de aprobación:** 30/12/2013 09:32:53p.m.

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández