



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Mar-2014 07-Apr-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 Cruce de ferrocarril km 0 + 450 bien.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, todo el sistema operando adecuadamente , se carga calidad de gas y se sincronizan relojs el dia 07 de marzo 2014.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

N/A:

b) Cambio de vegetación:

N/A.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Apr-2014

Fecha de aprobación: 07-May-2014

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández