



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2014 07-May-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
 Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:  
 N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Correctos.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes diarios en derecho de via, calidad de gas el dia 08 de abril 2014, toma de lecturas semanales, prueba de sniff, , se monitorea excavación a dos metros operación de gasoducto por parte de CSPT junto a vía del tren ,operación normal durante el periodo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Si.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

18-May-2014

Fecha de aprobación:

02-Jun-2014

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández