



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jul-2014 07-Aug-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:

N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de julio 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación , mantenimientos anuales en sistema día 19 de mayo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

04-Sep-2014

Fecha de aprobación:

18-Sep-2014

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández