



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Sep-2014 07-Oct-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de septiembre 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación. Se realiza una silleta para un nuevo usuario Platinadora Baja el día 24 de septiembre 2014.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Si , silleta para nuevo usuario Platinadora Baja.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación: 30-Sep-2014

Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández