



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Dec-2014 07-Jan-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
 Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:  
 N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Recorridos diarios en Derecho de Vía , toma de lecturas semanales en sistema , carga de calidad de gas dia 08 de diciembre, condicion de operación normal en periodo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

19-Jan-2015

Fecha de aprobación:

23-Jan-2015

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández