



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2015 07-May-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de Vía, toma de lecturas semanales en sistema , carga de calidad de gas día 08 de abril 2015  
condición normal de operación

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2015  
Fecha de aprobación: 08-Jun-2015  
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández