



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015 07-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:

Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:

N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de Vía, toma de lecturas semanales en sistema , carga de calidad de gas día 08 de junio 2015 condición normal de operación.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

02-Jul-2015

Fecha de aprobación:

02-Jul-2015

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández