

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Oct-2015 07-Nov-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
 Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de Vía, toma de lecturas y sincronización de relojs Bull horn-microcorrector semanal en sistema carga de calidad de gas día 08 de octubre 2015 condición normal de operación.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

Normal de acuerdo a clima.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Dec-2015

Fecha de aprobación: 04-Jan-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández