



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jan-2016 07-Feb-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En general todos los cruces carreteros estan en buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
Cruce de ferrocarril km 0 + 450 buena condición.

c) Cruces de arroyos:
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de Vía, toma de lecturas y sincronización de relojs Bull horn-microcorrector semanal en sistema carga de calidad de gas día 08 de enero 2016 condición normal de operación.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:

10-Mar-2016

Fecha de aprobación:

10-Mar-2016

Elaborado por:

Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández