



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2012 07-Apr-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

Adecuados en : 7,200 ,747,915,920,1+315,1+897

b) Cruces de ferrocarril:

Adecuados en: 0+415

c) Cruces de arroyos:

Adecuados en: 3+364

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre sin registros.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

2

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizaron recorridos continuos en DDV durante este mes , sin novedad alguna , ni afectaciones, todo en orden

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna hasta el momento

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No se presento ninguna

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No se ha detectado tal cambio

b) Cambio de vegetación:

No se ha Detectado tal cambio.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández