



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hernán Arias Morales</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 Adecuados en : 7,200 ,747,915,920,1+315,1+897

b) Cruces de ferrocarril:
 Adecuados en: 0+415

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre sin registros.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna hasta el momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se presento ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No se ha detectado tal cambio

b) Cambio de vegetación:
No se ha Detectado tal cambio.

8.- Comentarios adicionales:
Se realizaron recorridos continuos en DDV durante este mes , sin novedad alguna , ni afectaciones, todo en orden

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/07/2012 07:51:37p.m.

Fecha de aprobación: 17/07/2012 06:02:28p.m.

Elaborado por: Hernán Arias Morales

Aprobado por: José Trinidad Ruiz Saucedo