



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jun-2012 07-Jul-2012 REV. 0
LLENADO POR: FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
Adecuados en : 7,200 ,747,915,920,1+315,1+897

b) Cruces de ferrocarril:
Adecuados en: 0+415

c) Cruces de arroyos:
Adecuados en: 3+364

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre sin registros.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizaron recorridos continuos en DDV durante este mes , sin novedad alguna, el sistema esta operando adecuadamnete

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna hasta el momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No se presento ninguna

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No se ha detectado tal cambio

b) Cambio de vegetación:
No se ha Detectado tal cambio.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por:
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández