



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:		REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: Adecuados en: 0+415

c) Cruces de arroyos: Adecuados en: 3+364

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A, se cuenta únicamente con 1

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna hasta el momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
se estuvo rehabilitando la carp

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No se ha detectado tal cambio

b) Cambio de vegetación:
No se ha Detectado tal cambio.

8.- Comentarios adicionales:

El sistema esta en optimas condiciones , se realizan constantes recorridos hacia los diferentes ramales existentes, operando todo ok

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____