



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Apr-2015 18-May-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones  
\_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
Ninguno  
\_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
Con arroyo Alamar  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En este sistema no contamos con registros, solo contamos con válvulas de secci

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: \_\_\_\_\_ 0

b) Cantidad de placas faltantes: \_\_\_\_\_ 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** \_\_\_\_\_ 0

**8.- Comentarios adicionales:**

En buenas condiciones con calle Latinoamericana, calle internacional km 0+800,  
En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Norte .En el km 0+000 en Blvd Bellas Artes con km 0+350 en Calle  
7  
Norte y km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones En el km 0+000 en Blvd Industrial y km 0+720 Ave.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 13-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 04-Aug-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández