



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Oct-2015 18-Nov-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
Con arroyo Alamar

2.- Estado de registro de válvulas:  
En este sistema no contamos con registros, solo contamos con válvulas de secci

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
En buenas condiciones con calle Latinoamericana, calle internacional km 0+800,  
En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte .En el km 0+000 en Blvd Bellas Artes con km 0+350 en Calle 7  
Norte y km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones En el km 0+000 en Blvd Industrial y km 0+720 Av.  
Industrial.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Nov-2015  
Fecha de aprobación: 18-Nov-2015  
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández