



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: No aplica

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguna en este mes


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:
En buenas condiciones con calle Latinoamericana, calle internacional km 0+800,
En el Km 2+220 con el Blvd. Bellas Artes, km 2+340 con calle 1 Nte. En el km 0+000 en Blvd Bellas Artes con km 0+350 en Calle 7
Nortey km 0+800 en Blvd Industrial se encuentran en buenas condiciones En el km 0+000 en Blvd Industrial y km 0+720 Av.
Industrial.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/06/2012 04:52:08p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2012 01:11:24p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales